

# A09 Alarm

Der Alarm A09 erscheint bei MCZ-Pelletöfen, wenn ein Defekt am Rauchgastemperatursensor vorliegt. Diese muss ausgetauscht werden.

Bei diesem Alarm ist häufig ein Eingriff durch einen Techniker erforderlich.