

Der Alarm A18 bei den MCZ-Pelletöfen hat je nach Gerätetyp eine unterschiedliche Bedeutung:

Behebung

[Bei einem Luftheizofen](#)

Er kann auf zwei Dinge hinweisen:

1. Es liegt ein zu hoher Luftdurchsatz vor: Überprüfen Sie die Dichtung des Pelletbehälters an der Oberseite des Geräts. Sollte diese in schlechtem Zustand oder gerissen sein, muss sie ausgetauscht werden.
2. Elektronisches Problem: Zur genauen Diagnose ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.

[Bei einem Warmwasserofen](#)

Überprüfen Sie den Wassertemperatursensor und setzen Sie ihn gegebenenfalls zurück. Dies kann auch an einem zu niedrigen Wasserdruck oder einem Absinken des Wasserdrucks unter 0,2 bar liegen.