

Nicht kalibrierter Drucksensor – E2000.10



Der Alarm E2000.10 (DAR-System) wird bei Rika-Pelletöfen angezeigt, wenn der Kalibrierungswert des Drucksensors nicht mehr gültig ist.

Behebung

1. Befolgen Sie genau die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kalibrierung wiederherzustellen
2. Schließen Sie die Tür erst nach Abschluss der Einstellung: Der Sensor kalibriert sich bei geöffneter Tür

Sollte die Meldung weiterhin bestehen oder der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich.