

Lüftungsklappen Kommunikation - E1000.10



Der Alarm E1000.10 wird bei Rika-Pelletöfen angezeigt, wenn die Kommunikation zwischen den Lüftungsklappen und der Hauptplatine unterbrochen ist.

Behebung

1. Lassen Sie den Ofen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung für mindestens 10 Sekunden
3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein
4. Sollte der Fehler erneut auftreten, ist der Einsatz eines Technikers erforderlich. Der Fehler „Kommunikationsstörung“ kann auch durch einen Kabelbruch oder einen Kurzschluss verursacht werden