

Drucksensor – Kurzschluss – E2000.08



Bei Rika-Pelletöfen wird der Alarm E2000.08 angezeigt, wenn am Drucksensor (DAR-System) ein Kurzschluss festgestellt wird.

Der Betrieb ist nicht mehr möglich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, um den Sensor und dessen Verkabelung überprüfen zu lassen.