

Limitador no conectado o rotura de cable - E00020000.02



En las estufas de pellets Rika aparece el código de error E00020000.02 cuando se interrumpe la conexión del limitador de temperatura (cable no conectado o roto).

Ya no es posible el funcionamiento. Es necesaria la intervención de un técnico para comprobar el cableado y el limitador.