

Sonda de temperatura del horno en cortocircuito - E0100.08



La alarma E0100.08 relacionada con el sensor de temperatura del horno aparece en las estufas Rika equipadas con modo de cocción cuando se detecta un cortocircuito en dicho sensor.

Ya no es posible utilizar el modo de cocción. Ponte en contacto con el servicio posventa. La calefacción de pellets puede seguir funcionando, dependiendo del modelo.