

Sonde de température de flamme non calibrée - E0100.10



L'alarme E0100.10 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la valeur d'étalonnage de la sonde de température de flamme n'est plus valide.

Résolution

1. Suivez les instructions affichées à l'écran pour restaurer l'étalonnage

En cas de nouvelle apparition de l'erreur, l'intervention d'un technicien est nécessaire.