

Sonde de température de flamme rupture de câble - E0100.02



L'alarme E0100.02 apparaît sur les poêles à pellets Rika lorsque la connexion avec la sonde de température de flamme est interrompue.

Le fonctionnement n'est plus possible. L'intervention d'un technicien est nécessaire.