

# Sensore di pressione con cavo a rottura - E2000.02



Sulle stufe a pellet Rika compare l'allarme E2000.02 quando viene interrotto il collegamento con il sensore di pressione.

Il funzionamento non è più possibile. È necessario l'intervento di un tecnico.