

Limitador / Fogão sobreaquecido - E00020000.10 / E00020000.08



O alarme E00020000.10 / E00020000.08 surge nos fogões a pellets Rika quando se verifica uma acumulação excessiva de calor no interior do aparelho devido a uma convecção insuficiente.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer
2. Desligue a alimentação elétrica
3. Verifique se todas as aberturas de convecção e de ventilação estão desobstruídas

Dependendo do modelo:

1. Verifique o funcionamento do ventilador de convecção no modo de controlo
2. No menu, CONFIGURAÇÕES -> VENTILADOR MULTIAIR, regule o nível e a potência do ventilador para AUTO
3. Desbloqueie/prima o botão do termóstato de segurança na parte traseira do fogão