

Amortecedores de ventilação de comunicação - E1000.10



O alarme E1000.10 surge nos fogões a pellets Rika quando a comunicação entre as abas de ventilação e a placa-mãe é interrompida.

Resolução

1. Deixe o fogão arrefecer e desligue-o da tomada
2. Interrompa a alimentação elétrica durante, pelo menos, 10 segundos
3. Restabeleça a alimentação elétrica
4. Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico. O erro «Falha de comunicação» também pode ser causado por uma rutura no cabo ou por um curto-circuito