

Sensor de pressão com tempo excedido - E2000.01



O alarme E2000.01 surge nos fogões a pellets Rika quando a diferença de pressão necessária não foi atingida no prazo previsto.

Resolução

1. Verifique se a porta do fogão e a aba de limpeza estão bem fechadas
2. Evite perturbações na divisão (exaustor ligado, janelas fechadas que criem uma depressão)
3. Verifique o tiragem da chaminé
4. Em seguida, confirme a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.