


Motore orizzontale bloccato - E0800.08



L'allarme E0800.08 compare sulle stufe a pellet Rika quando il motore della coclea di alimentazione orizzontale si blocca, spesso a causa di un intasamento dovuto ai pellet o alla presenza di un corpo estraneo.

Risoluzione

1. Ignorare il messaggio di errore
2. Attendere e riavviare la stufa se il messaggio scompare

Se l'errore si ripresenta, è necessario l'intervento di un tecnico. Un tecnico potrà liberare la coclea e controllare l'afflusso d'aria.