

# Serbatoio per pellet vuoto - E0001.02



L'allarme E0001.02 compare sulle stufe a pellet Rika quando nel serbatoio non c'è più una quantità sufficiente di pellet.

## Risoluzione

1. Riempire il serbatoio con pellet di qualità (ENplus A1)
2. Confermare il messaggio di errore

La prossima accensione potrebbe richiedere più tempo: la coclea di alimentazione deve prima riempirsi nuovamente.