


Horizontale motor - motorstoring - E0800.04



De foutmelding E0800.04 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer een storing in de horizontale motor (toevoerschroef) wordt gedetecteerd.

Oplossing

1. Bevestig de foutmelding

Als de fout opnieuw optreedt, is de tussenkomst van een technicus nodig.