

Sonda de temperatura do forno – rutura do cabo - E0100.02



O alarme E0100.02 relacionado com a sonda de temperatura do forno surge quando a ligação com essa sonda é interrompida.

Já não é possível cozinhar. É necessária a intervenção de um técnico.