

La alarma A16 aparece en las estufas de pellets MCZ cuando la presión del agua es insuficiente.

Resolución

Añada presión al sistema según las instrucciones de su instalador sanitario. Para la gama de productos MCZ, la presión en frío debe ser de 1,5 bar