

Allarme AL 02

L'allarme AL 02 - TEMP. FUMO. L'allarme AL 02 - TEMP. FUMO compare sulle stufe a pellet KLOVER quando si verifica un problema con il sensore della temperatura dei fumi. È difettoso o scollegato.

Questo allarme richiede spesso l'intervento di un tecnico.