

Uitval rookgasventilator - E08000.10 / E08000.08



De foutmelding E08000.10 / E08000.08 verschijnt op Rika-pelletkachels wanneer het ingestelde toerental van de rookgasventilator niet wordt bereikt (aantal omwentelingen per minuut).

Oplossing

Bevestig de foutmelding en probeer de kachel opnieuw te starten

Als dit niet helpt, moet het apparaat worden gecontroleerd. Het is mogelijk dat een vreemd voorwerp de correcte werking van het onderdeel belemmert.