

L'allarme A16 compare sulle stufe a pellet MCZ quando la pressione dell'acqua è insufficiante.

## Risoluzione

Aggiungere pressione all'impianto secondo le istruzioni dell'installatore di impianti sanitari. Per la gamma di prodotti MCZ, la pressione a freddo deve essere di 1,5 bar.