

O alarme A03 aparece nos fogões de peletes MCZ quando a temperatura do recipiente de peletes é demasiado elevada. Este é um alarme de segurança.

O aparelho deve ser desligado e aguardado para arrefecer, depois pode ser ligado novamente.

Podemos aconselhar o funcionamento dos ventiladores de ar quente a uma velocidade mais elevada, para que o calor do fogão possa ser removido de forma mais eficiente durante a utilização.

Se o alarme for accionado de novo depois, é muitas vezes necessário chamar um técnico.